



Jäspi VLK VEDENLÄMMITTIMET

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Valmistaja:

KAUKORA OY
www.kaukora.fi

Tuotekatu 11, PL 21, 21201 RAISIO
Puh. (02) 437 4600, Fax (02) 437 4650
E-mail: kaukora@kaukora.fi

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISET TIEDOT	3
TOIMINTAKUVAUS.....	4
YLEiset ASENNUSOHJEET	4
SEINÄASENNUS.....	4
VAAKA-ASENNUS.....	5
PUTKIASENNUKSET	5
SÄHKÖKYTKENNÄT.....	6
VARAAJAN KÄYTTÖ	6
SÄILIÖN TÄYTTÖ.....	6
SÄILIÖN TYHJENNYS	6
SÄILIÖN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ JA LÄMPÖTILANRAJOITIN	7
VERKOSTOON LÄHTEVÄN KÄYTÖVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ ...	7
HUOLTO	8
VIANETSINTÄ.....	8
TAKUU.....	8
KIERRÄTYS	8

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KAUKORA OY
Tuotekatu 11
21200 RAISIO

Vakuutus koskee ruostumattomasta teräksestä valmistettuja Jäspi-tuotemerkkisiä vedenlämmittimiä tilavuudeltaan 15-1000 l.

Valmistuksessa on noudatettu hyvää konepajateknikkaa ja se täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit soveltuvin osin:


2004/108/EC
2006/95/EC

Raisio 17.6.2009



Kimmo Virtanen
Quality Controller

TEKNISET TIEDOT



MALLI	Tilavuus [L]	Teho [kW]	Paino [kg]	Jännite [V]	Max Paine [bar]	Mitat						Tiiviykseluokitus
						A	B	H	K	L	M	
VLK-15	15	2 (1~)	10	230	10	320	320	490	95	255	220	IPX4
VLK-30	30	2 (1~)	20	230	10	320	320	750	95	515	220	IPX4
VLK-60	60	2 (1~)	30	230	10	470	470	655	280	200	405	IPX4
VLK-100	100	2 (1~)	50	230	10	470	470	975	280	520	405	IPX4
VLK-60	60	3 (3~)	30	230/400	10	470	470	655	280	200	405	IPX4
VLK-100	100	3 (3~)	50	230/400	10	470	470	975	280	520	405	IPX4
VLK-160	160	3 (3~)	60	230/400	10	470	470	1475	190	1060	475	IPX4

Kuva 1. Vedenlämmittimen osia ja mittoja

VAKIOTOIMITUKSEN SISÄLTÖ:

OSA	MÄÄRÄ
Lämmittin	1 kpl
Seinäkannake	1 kpl
Puuruvi (5x60)	4 kpl
Syöttöventtiiliryhmä (VLK 15) tai Syöttösekoitusventtiiliryhmä (muut mallit)	1 kpl
Säätöjalka (M8x40)	4 kpl

VARAOSAT:

Vastuspaketti	2 kW
	3 kW
Lämpötilansäätötermostaatti	2 kW
	3 kW
Verkkojohto	2 m
Syöttöventtiiliryhmä	$\varnothing 15$ mm
Syöttösekoitusventtiiliryhmä	$\varnothing 15$ mm

TOIMINTAKUVAUS

JÄSPI -vedenlämmittimen on tarkoitettu lämpimän käyttöveden valmistukseen. Sen toiminta on täysin automaattista. Vedenlämmittimen säiliö on ruostumatonta terästä, ja se on eristetty polyuretaanilla, jonka ansiosta lämpöhääviöt ovat vähäiset. Vedenlämmittimen ei vaadi varsinaista huoltoa, mutta varolaitteen toiminta on ajoittain syytä tarkastaa.

VAROLAITERYHMÄ

HUOM! Veden lämmetessä sen tilavuus kasvaa. Tämän lämpölaajenemisen vuoksi myös varaan sisäinen paine kasvaa, koska varaa ja tarkaiskuventtiili estää laajentuneen veden virtauksen takaisin. Siksi vedenlämmittimen putkiasennusten yhteydessä on ehdotettava muistettava asentaa varolaiteryhmä asennuskauviion mukaan. Varoventtiilin avautumispaineen tulee olla 0,9-1 MPa. Varoventtiilistä on johdettava yliuotoputki viemäriin. Yliuotoputki asennetaan sulkeuttomasti siten, että se on koko pituudeltaan laskeva ja putken pää jäät näkyviin. Jäätymisongelmien vuoksi putkea ei myöskään tulisi johtaa ulkoilmasta.

YLEiset ASENNUsoHJEEt

Älä jätä varaa ja kosteudelle arkojen lattiamateriaalien päälle ennen sen asentamista, koska säiliöstä saattaa valua kondenssi- tai koepaineistusvesiä.

Vedenlämmittimen asennetaan lattiab- tai kuivakaivolla varustettuun tilaan. Varoventtiilin ulospuhallusteho johdetaan ilmavälin kautta samassa huonetilassa olevan vesilukon tai kuivakaivon kautta viemäriin.

Varaajan sijoituspaikkaa suunniteltaessa on myös huomioitava riittävä asennus- ja huoltotila varaajan ympärillä.

Varaajan asennuksessa on huomioitava putkiyhteiden sijainti. Vaaka-asennuksessa varaaja on ehdotettava sijoitettava ohjekuvan (kuva 3) mukaisesti.

Sijoituspaikkaa valittaessa on lisäksi huomioitava, että varoventtiilin yliuotoputki voidaan johtaa lähellä olevaan viemäriin tms. Varaaja pitää myös pystyä tarvittaessa tyhjentämään.

Otettaessa kylmä käyttövesi omasta kaivosta on ennen asennusta varmistuttava käyttöveden laadusta laitevahinkojen välttämiseksi. Tarvittaessa suosittelemme järjestelmän varustamista suodattimella.


Mikäli vesijohtoverkoston paine on huomattavan korkea (yli 6 bar) suositellaan järjestelmään asennettavaksi paineenalennusventtiili.

Kiinteistön maadoitus pitää tarkistaa sähköurakoitsijan toimesta siirryttäässä käyttämään muovisia vesijohtoja. Maadoituksen jatkuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun uusitaan maadoitus elektronina toimiva talon vesijohtoliittymä. Mikäli säiliön vaippa toimii ainoina maadoituspaikkana (vanhan kuparisen kytkentäkamman osana) saattaa seuraaksesa olla (piste)syöpymiä.

SEINÄASENNUS

Varaaja asennetaan kuivaan tilaan seinälle pystyasentoon putkiyhteen alas päin.


- Lämmitin tulee asentaa riittävän tukevana seinään.
- Asennus tapahtuu irralisen kannattimen avulla, joka asennetaan seinälle lovet ylöspäin.
- On suositeltavaa kiinnittää kannatin ensin pelkästään keskireitä ja tämän jälkeen suoritata koeasennus.
- Säiliö ripustetaan kannattimen lovien yläpään säätöjalkojen (8) varaan. Jalkojen tulee olla kierrettynä auki n. 4 mm
- Varaajan alapään seinästä syöttää saadaan säädettävä alapään säätöjaloilla (9).



Kuva 2. Vedenlämmittimen seinääsenntaus

VAAKA-ASENNUS

Varaaja asennetaan kuivaan tilaan vaaka-asentoon. Sopiva paikka on esimerkiksi tiskipöydän alakaappi. Vaaka-asentoon asennettaessa on varaaja asennettava kuvan 3 mukaan. Huomioi putkiyhteiden sijainti.




PUTKIASENNNUKSET

Putkiasennukset on tehtävä voimassaolevien määräysten mukaisesti. Asennusohjeet on esitetty myös varaajan kytkentälukuun päällä.


Säiliön pohjassa on $\varnothing 15$ mm yhteet kylmälle ja kuumalle vedelle. Kylmävesiputki yhdistetään varaan sinisellä merkittyyn yhteeseen (5).

Putkiasennuksessa on laitteen kylmävesiputki varustettava vaatimusten mukaisella varo- ja takaiskuventtiilillä (12).



Kuva 4. Lämmittimen putkistokytkentä

Varoventtiiliin toiminta on ehdottomasti tarkistettava heti sen asentamisen jälkeen. Varoventtiiliin tulee liittää sulkeeton ylivuotuputki ja se on johdettava koko matkaltaan laskevasti tarkoituksenmukaiseen paikkaan, esim. lattiakaivoon. Varmistaaka myös säiliön tyhjennysmahdollisuus.




Kuva 5. Esimerkki syöttösekoitusventtiiliryhmästä


SÄHKÖKYTKENNÄT

Varaajan sähkövarusteisiin kuuluu lämpötilan säätö- ja rajoitintermostaatti ja sähkövastus. 2-kW:n vastuksilla varustetut VLK vedenlämmittimet on tehtaalla valmiaksi kytetty kytkivaiheisiksi. Pistotulppa kytetään maadoitettuna rasiaan.

3 kW:n vastuksilla varustettujen VLK vedenlämmittimien sisäiset kytkenät on tehty valmiaksi tehtaalla 3-vaihekytkennälle. Sähkökyytkenän saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö. Lüntäjänäite on 230/400 V. Kytkentäkaaviot löytyvät myös laitteineen kytkentälukuun päältä. Pääkytkin on asennettava määräysten mukaisesti. Laite voidaan kytkeä puoliukiinteästi 1- tai 3-vaiheiseksi.



Kuva 6. Sähkökytkentäkaavio (1~)



Kuva 7. Sähkökytkentäkaavio (3~)

VARAAJAN KÄYTTÖ

Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että vesijohtoverkostoon on tehty tiiviyskoe ja että säiliö on täynnä vettä, jotta sähkövastus ei vaurioudu. Varaajan toiminta on käyttöönoton jälkeen täysin automaattista.

ERITYISESTI HUOMIOITAVAA !

Esim. kesämökkikäytössä jäätymisvahinkojen välttämiseksi varaaja on talveksi tyhjennettävä ja virta katkaistava esim. irrottamalla pistoke pistorasiasta. Keväällä käyttöönoton yhteydessä tulee ehdottomasti muistaa täyttää säiliö ennen virran uudelleen kytkemistä. Lievimmässä jäätymisvauriota paikoissa lämmitysvastukseen tiiviste pullataa pois paikoiltaan ja lämmitin saatetaan saada vielä toimintakuntoon kyseisen tiiviste vaihtamalla. Asennuksessa ja käytössä tulee myös huolehtia, ettei varoventtiilin poistoputkea johdeta kylmään tilaan, jossa putken sisällä olevan veden on mahdollista jäädä.

Jos talon kylmävesisyöttö suljetaan, on myös lämmintä varaujan sähkösyöttö kytettävä pois päältä.

SÄILIÖN TÄYTTÖ

1. Tarkasta, että putkiliitotset ovat kiinni
2. Tarkasta, että varo-/tyhjennysventtiili (14) on suljettuna. Venttiili avautuu ja sulku tapahtuu kiertämällä nupbia koko ajan samanaan suuntaan (vastapäivään). Nuppi nostetessa ulospäin venttiili avautuu ja painussa sisään pään venttiili sulkeutuu
3. Avaa sulkuventtiili (15)
4. Avaa varovasti jokin putkiston kuumavesihana (18). Säiliö on täytynyt, kun hanasta tulee vain vettä.
5. Tarkasta putkiliitoksiin tiivisyys.

SÄILIÖN TYHJENNYS


Säiliö tyhjennetään varoventtiilin yli vuotoputken (YV) kautta.

1. Katkaise virransyöttö vedenlämmittimelle
2. Kierrä sulkuventtiili (15) kiinni
3. Sekoitusventtiiliin säätönuppi (17) vastapäivään ääriaseentoonsa
4. Avaa varo-/tyhjennysventtiili (14) kiertämällä varovasti sen nupbia vastapäivään siten, että se lopuksi lukituu ulkoasentoonsa.
5. Irrota ilmausuuri (16) ja avaa putkiston alin kuumavesihana.

Tyhjennysen nopeuttamiseksi voidaan ilmausuuvin reiän kautta syöttää säiliöön paineilmiaa.

KV = Kylmä käytövesi sisään
LV = Lämmän käytövesi ulos
YV = Yli vuotoputki

14. Varo-/tyhjennysventtiiliin nuppi
15. Sulkuventtiiliin nuppi
16. Ilmausuuri
17. Sekoitusventtiiliin säätönuppi
18. Kuumavesihana



Kuva 8. Säiliön täytön / tyhjennyksen komponentteja

SÄILIÖN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ JA LÄMPÖTILANRAJOITIN

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ


Lämpötilan säätötermostaatin nupista (20) säädetään varajajan sisällön lämpötilaa. Lämpötilan määrittäminen riippuu paljolti käyttötottumuksesta. Legionellabakteerien syntymisen estämiseksi suosittelaan alimmaaksi lämpötilaksi vähintään 55 °C. Energiateollisuudessa on kannattavinta säätää lämpötila mahdollisimman alas esim. 60 °C. Kulutuksen ollessa runsasta, lämpötilaksi valitaan 80...85 °C.

LÄMPÖTILANRAJOITIN

Jos varajajan sisäinen lämpötila jostain syystä nousee liian korkeaksi, lämpötilanrajoitin laukeaa ja vastus kytkeytyy pois päältä. Varaaja ei kytkeydy automaatisesti uudelleen vaan se saadaan toimimaan painamalla lämpötilan rajoitintermostaan kuittauspainiketta. Rajoitintermostaateissa saattaa joskus esiintyä tahattomiakin laukeamisia (esim. säälytettäessä varajaa talvisin tyhjänä kesämökillä). Jos laukeamisia kuitenkin alkaa esiintyä usein on kysymys viasta. Tällöin pitää kutsua sähköasentaja paikalle, jotta vika voidaan paikallistaa ja poistaa.

RAJOITTIMEN KUITTAUS

1. Irrota sopivalla työkalulla lämpötilan säätönuppi (20) vieressä sijaitseva suoja tulppa (21)
2. Kuittaus tapahtuu painamalla jollakin kapeapäisellä puikolla jommastakummasta pikkureiästä näkyvästä rajoittimen kuittauspainiketta. Lämmittimen malista riippuu, kumpaa painiketta (22 tai 23) tulee painaa.




Kuva 9. Säiliön ohjauspaneeli

20. Lämpötilan säätönuppi
21. Peitetulppa
22. Kuittauspainike (pistokeliitännäiset)
23. Kuittauspainike (ei pistokeliitännäiset)

VERKOSTOON LÄHTEVÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

VLK 30, 60, 100 ja 160 mallien vakiovarustukseen kuuluu termostaattisekoitusventtiili, jonka avulla esisäädetään verkostoon lähtelevän käytöveden lämpötilaa. Termostaatin säädintä (17) käänämällä valitaan haluttu esilämpötila. Suosituslämpötila on 55 °C. Säätö tapahtuu siten, että avataan lähilavuaarin kuumavesihana (18) ja lämpömittari (19) avulla säädetään sekoitusventtiili sellaiseen asentoon, että hanasta tulevan veden lämpötila on haluttu (esim. 55 °C).



17. Termostaatin säädin (säätöalue 28-65 °C)
18. Kuumavesihana
19. Lämpömittari

Kuva 10. Lämpimän käytöveden esisäätö

HUOLTO

Varoventtiilin toiminta tulee tarkastaa 3–4 kuukauden välein, koska sen puutteellinen toiminta saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Venttiili aukaistaan kiertämällä sen nupbia (14) vastapäivään, jolloin vesi virtaa varoventtiilin poistoputken = yli vuotoputken (YV) läpi. Jollei näin tapahdu, venttiili on viallinen ja se on vaihdettava. Laitteen ulkopinta voidaan puhdistaa laimeilla pesuaineilla.

Mahdollisen vastuksen irrotuksen / vaihdon yhteydessä säiliön sisäpinta voidaan puhdistaa vastusluukun kautta.

VIANETSINTÄ

- Kaikissa häiriötapaiksissa tulee ensin tarkastaa, että kysymyksessä ei ole (tai ei ole ollut) sähkökatkos sähkön toimituksessa eikä pää- tai ryhmäslakkeiden rikkoutuminen.
 - Varaaja on kytkettyyn pois päältä. Pistokeliitännäissä malleissa tarkista, että pistoke on kytkettyyn maadoittuun pistoraasiaan. Tarkista myös pistorasiin toimivuus esim. jollakin muulla sähkölaitteella. Muissa malleissa tarkista, että sähkösyötön pääkytkin on kytkettyyn.
- Katso myös kohta - **LÄMPÖTILAN RAJOITIN** (s. 7).
- Varaajasta verkostoon lähtelevän veden lämpötila ei ole sopiva. Tarkista lähtelevän veden esisäätöä varten mahdollisesti verkostoon asennetun termostaattisekoitusventtiilin säätimen asetus.
 - Varaaja ei tuota riittävästi lämmintää käyttövettä. Katso kohta - **LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ** (s. 7).
 - Lämpötilanrajoitustermostaatin kuittauspainiketta pitää painaa usein. Syynä on mahdollisesti rikkoutunut termostaatti. Ottakaa yhteys asentajaan.
 - Varaajan lämpimänveden tuottokyky on oiceellisesti laskenut. Syynä on mahdollisesti rikkoutunut vastus tai termostaatti. Ottakaa yhteys asentajaan.
 - Varaaja polttaa useasti sähköaulussa olevan sulakeen. Syynä on mahdollisesti rikkoutunut vastus tai termostaatti. Ottakaa yhteys asentajaan.

Rikkoutunut sähköinen osa (vastus, termostaatti tai verkkokojto) on vaihdettava valmistajan toimittamaan alkuperäiseen varaosaan. Vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö.

Termostaatin tai vastuksen vaihdon yhteydessä on huomioitava anturien oikea asennusjärjestys: ensin anturiputken laitetaan pidempi lämpötilan säätimen anturi ja toiseksi lyhyempi lämpötilan rajoittimen anturi.



KIERRÄTYS

Poistettaessa laite käytöstä on sovittava pätevöityneen asentajan kanssa, että laite toimitetaan tarkoitukseenmukaiselle ja valtuutetulle kierrätysasemalle.

HUOM! varoventtiilin tipputus tulkitaan yleisesti niin, että siinä on jokin vika, vaikka asia on aivan päävästoin. Varoventtiili toimii silloin juuri niin kuin sen pitääkin. Tipputus johtuu veden lämpölaajenemisesta. Saneerauskohteissa, käyttövesiverkoston uusimisen yhteydessä, vaihdetaan usein putkia ja venttiileitä. Tällöin uusintuu myös verkoston yksisuuruntaventtiili, jonka kautta paineen nousu on ennen päässyt pakeneemaan verkoston muuhun osiin. Siksi varoventtiili tiputetaan saneerauskohteissa enemmän kuin ennen.

Veden tiheys on suurimmillaan + 4 °C lämpötilassa. Kun lämpötilaa täästä nostetaan tai lasketaan, veden tilavuus kasvaa.

Veden tiheys on suurimmillaan + 4 °C lämpötilassa. Kun lämpötilaa täästä nostetaan tai lasketaan, veden tilavuus kasvaa.

Veden tilavuuden lämpölaajenemiskerroin nostettaessa lämpötila +4 °C :sta... +80 °C:seen on 0,0290:

$$\begin{array}{llll} 1 \text{ Kg} & \text{H}_2\text{O} \text{ (vettä)} & + 4 \text{ }^{\circ}\text{C} \text{ lämpötilassa} & = 1 \text{ litra} \\ 1 \text{ Kg} & \text{H}_2\text{O} \text{ (vettä)} & + 80 \text{ }^{\circ}\text{C} \text{ lämpötilassa} & = 1,0290 \text{ litra} \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{ESIM. } 100\text{-kg vettä} & + 4 \text{ }^{\circ}\text{C} \text{ lämpötilassa} & = 100 \text{ litraa} \\ \text{100-kg vettä} & + 80 \text{ }^{\circ}\text{C} \text{ lämpötilassa} & = 102,9 \text{ litraa} \end{array}$$

Esimerkissä säiliöstä poistuu 2,9 litraa.

Esimerkkiin avulla pyritään havainnollistamaan, kuinka paljon vesi laajenee lämmittessään, ja siten kuinka paljon vettä voi varoventtiilin läpi poistua vuorokaudessa. Mikäli tämä laajentunut osa vedestä ei pääse pois varoventtiilin kautta, paine järjestelmässä nousee niin korkeaksi, että lopulta verkoston heikoin kohta ppettää ja aiheuttaa vesivahingon.

TAKUU

Säiliön takuu on 2 vuotta, komponenttien 1 vuosi. Takuu ei koske tilanteita, joissa on toimittu käyttö- ja asennusohjeiden vastaisesti.